

Overzichtslijst vergunde plannen OMV 2024006689

In deze overzichtslijst staan de plannen die het college vergunt en integraal deel uitmaken van de vergunning. Naast de titel van de plannen staat telkens een unieke "hash"-code van het document. Hiermee controleer je de authenticiteit van de plannen. Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden vermeld staan op de goedgekeurde plannen.

Plannen	Hash code (base64)
BA_Gebouw_G_N_01_Gevel noord.pdf	QSWYvpw5Jfljhn2AJxOHXg==
BA_Fietsenstalling_G_N_01_Gevel noord.pdf	rNNC/startZB53GTII4AEg==
BA_Fietsenstalling_G_N_02_Gevel oost.pdf	PG9qm28efvHcsSkcZZAtjg==
BA_Fietsenstalling_G_N_03_Gevel west.pdf	9qzd17yBdH0RmUaU8i6mlg==
BA_Fietsenstalling_G_N_04_Gevel zuid.pdf	sk2A9yTmlk8xVvTAgbQDJQ==
BA_Fietsenstalling_P_N_01_Gelijkvloerse verdieping nieuwe toestand.pdf	RTG561/BFkxQwIF53Ha+Q==
BA_Fietsenstalling_P_N_02_Dakenplan nieuwe toestand.pdf	mzfDTmm20mxjh24Q0TnZHw==
BA_Fietsenstalling_P_N_03_Fundering Riolering nieuwe toestand.pdf	YQknQRf18zS1O6ziCgdyrw==
BA_Fietsenstalling_S_N_01_Snede A.pdf	iqmH9HPfg1D/hfiu5L3AQ==
BA_Fietsenstalling_S_N_02_Snede B.pdf	RWhtlcwLG9bjpVQwND0rfA==
BA_Gebouw_G_N_02_Gevel oost.pdf	hLoJJaKoHZEWBZyro38TEw==
BA_Gebouw_G_N_03_Gevel zuid.pdf	8GMYYnFW+MjNv0Lc3Zp6oQ==
BA_Gebouw_G_N_04_Gevel west.pdf	HECLOYEbZX9iCKd5qTZt6w==
BA_Gebouw_P_N_01_Fundering Riolering nieuwe toestand.pdf	IxQM9WHZ8xHEhWw+QcxDgw==

BA_Gebouw_P_N_02_Gelijkvloerse verdieping nieuwe toestand.pdf	MnehzUXkrNyO+dmdrCoK/w==
BA_Gebouw_P_N_03_Eerste verdieping nieuwe toestand.pdf	F1h1nyH/4g+a/PbNbGYD7Q==
BA_Gebouw_P_N_05_Dakenplan nieuwe toestand.pdf	rNCanFbCMumjAlumqHmkHw==
BA_Gebouw_S_N_01_Snede A nieuwe toestand.pdf	l2VG5e0mla+uPeAH/O6BIA==
BA_Gebouw_S_N_02_Snede B nieuwe toestand.pdf	InfNY0AygPsJC0BpOUKpnQ==
BA_Infiltratie_P_B_01_Grondplan Bestand.pdf	hgS3w9ANHVI9kG6TAYFS0A==
BA_Infiltratie_P_N_01_Grondplan Nieuw.pdf	qxfjBcdWwvQsGpFH3FH6MA==
BA_Logo_C_N_01_Constructietekening.pdf	BsfQfk26BKso+nPoGE0D1w==
BA_Ontsluitingsweg_P_B_01_Grondplan bestaande toestand.pdf	bQjylqOIap8ygxEDcTkEfA==
BA_Ontsluitingsweg_P_N_01_Grondplan nieuwe toestand.pdf	ST+fExlffuDK9q2ssNVHZg==
BA_Sprinklertank_C_N_01_Constructietekening.pdf	F0lyLJfoGWqJd6p1ca7Z1w==
BA_Tropack ON_I_B_01_Inplantingsplan bestaande toestand.pdf	tFmaC/NoMqyQ1vb2Ba3wZw==
BA_Tropack ON_I_N_01_Inplantingsplan nieuwe toestand.pdf	wdrjRhJAXYgnaRQDIdDwVg==
BA_Tropack ON_I_N_02_Beplantinsplan nieuwe toestand.pdf	1FHT5Ja2nD0zfqtR0qBX+g==
BA_Tropack ON_T_BN_01_Terreinprofiel nieuwe en bestaande toestand.pdf	BI3rOltWhsUCbQxLlbrs4w==
BA_Tropack ON_T_BN_02_Terreinprofiel nieuwe en bestaande toestand.pdf	ZNn+z6QmXdeoRRWUgtM0gg==
BA_Tropack Oostakker Noord_L_N_01_Legenden nieuwe toestand.pdf	uFjzuM+1C97Eypc5ECgpLA==

BA_Tropack Oostakker Noord_T_N_01_Titelblad.pdf	z1kn0itLsK4JQWnvl4R1wg==
BA_Wegenis_P_B_01_Grondplan bestand.pdf	qoGXSPyehq74BueqKBn1DA==
BA_Wegenis_P_N_01_Grondplan nieuw.pdf	lzGZE68GNqR2JaIJg/eK2w==
BA_Wegenis_PRT_BN_02_Typeprofiel nieuwe en bestaande toestand.pdf	S8EJriCl/jLEz5mly/kJ8w==
BA_Infiltratie_PRT_BN_04_Typeprofiel nieuwe en bestaande toestand.pdf	eGIKPIQ1qd9ImPULBxhOxA==
BA_Wegenis_PRT_BN_03_Typeprofiel nieuwe en bestaande toestand.pdf	IRBml/kkQ92V615kcrWH3g==
BA_Infiltratie_PRT_BN_01_Typeprofiel nieuwe en bestaande toestand.pdf	ecKy/bGvYWXoSfn+9veTyQ==
BA_Ontsluitingsweg_PRT_BN_01_Typepr ofiel nieuwe en bestaande toestand.pdf	21flw/oPDeawlnUOHhWLCg==
BA_Infiltratie_PRT_BN_02_Typeprofiel nieuwe en bestaande toestand.pdf	v4CGZse/wDFhL2RuKzyOIQ==
BA_Wegenis_PRT_BN_01_Typeprofiel nieuwe en bestaande toestand.pdf	c1m7vhqMQI9Tppbcy8soRQ==
BA_Infiltratie_PRT_BN_03_Typeprofiel nieuwe en bestaande toestand.pdf	RQsvyseO1ZZtvSEdyhICQw==