

### **Overzichtslijst vergunde plannen OMV 2025097450**

In deze overzichtslijst staan de plannen die het college vergunt en integraal deel uitmaken van de vergunning. Naast de titel van de plannen staat telkens een unieke "hash"-code van het document. Hiermee controleer je de authenticiteit van de plannen. Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

**Opgelet, er kunnen voorwaarden vermeld staan op de goedgekeurde plannen.**

<b>Plannen</b>	<b>Hash code (base64)</b>
BA_HERBOUW_G_B_08_Voorgevel - Bestaande Toestand.pdf	ebM9S+fK4J1ug18vXINfZw==
BA_HERBOUW_G_B_09_Achtergevel - Bestaande Toestand.pdf	nvfykBeAQop+iGu04crKLA==
BA_HERBOUW_G_B_10_Binnengevel - Bestaande Toestand.pdf	t4EHFaV3pZMw7qPXf4Serg==
BA_HERBOUW_G_N_22_Voorgevel - Nieuwe Toestand.pdf	p5HqekzwCkoey7rfW3F5/w==
BA_HERBOUW_G_N_23_Achtergevel - Nieuwe Toestand.pdf	3FV3Mtbvjve0vxvY1DloYA==
BA_HERBOUW_G_N_25_Zijgevel rechts - Nieuwe Toestand.pdf	rcGMMiHc+TZ76W03TKvMmA==
BA_HERBOUW_I_B_12_Inplanting - Bestaande Toestand.pdf	ZnF6YTfHrVJoeLtbeO6Vlg==
BA_HERBOUW_I_N_26_Inplanting - Nieuwe Toestand.pdf	lAsLxWTJPJGXeoUkXuB5pw==
BA_HERBOUW_L_N_28_Legende - Nieuwe Toestand.pdf	JJ/2Ynpqs9qXtkWBhjTA1w==
BA_HERBOUW_P_B_01_Fundering-Riolering-Kelder - Bestaande Toestand.pdf	WqvKlrjc5FJBPUhMlqZLXg==
BA_HERBOUW_P_B_02_Gelijkvloers - Bestaande Toestand.pdf	4SJSZJ/p/Zt84H6P1L7y4w==
BA_HERBOUW_P_B_03_Verdieping 1 - Bestaande Toestand.pdf	cAdFrXx7A2El4hzVENMshg==
BA_HERBOUW_P_B_04_Verdieping 2 - Bestaande Toestand.pdf	CfJgJJkr40G/EbYX2UrMkQ==
BA_HERBOUW_P_B_05_Zolder - Bestaande Toestand.pdf	05QKvCfL8Jt5UjgO1oc5A==

BA_HERBOUW_P_B_06_Mezzanine - Bestaande Toestand.pdf	xVUTo/tg3sOSHfRJEruXrg==
BA_HERBOUW_P_B_07_Dakenplan - Bestaande Toestand.pdf	3RcysyGKr7lacqS6r5hUBQ==
BA_HERBOUW_P_N_15_Fundering- Riolering-Kelder - Nieuwe Toestand.pdf	d43ZQCwk+k5slf0PZp9T+Q==
BA_HERBOUW_P_N_16_Gelijkvloers - Nieuwe Toestand.pdf	HQNzPI3mtyk2hcTBvVv7Zg==
BA_HERBOUW_P_N_17_Verdieping 1 - Duplex 1 - Nieuwe Toestand.pdf	bHORrSU544C9Hv+ZEeJoFg==
BA_HERBOUW_P_N_18_Verdieping 2 - Duplex 1 - Nieuwe Toestand.pdf	KbWg8NFO94jWgm7ZHSl2Qg==
BA_HERBOUW_P_N_19_Verdieping 3 - Duplex 2 - Nieuwe Toestand.pdf	UwSTQAPeOkaltf8uWMg5eg==
BA_HERBOUW_P_N_20_Verdieping 4 - Duplex 2 - Nieuwe Toestand.pdf	tD54WuR3sdBbP8F9iAkG0A==
BA_HERBOUW_P_N_21_Dakenplan - Nieuwe Toestand.pdf	EHjmq6smE/Vzje3XqcbZ6w==
BA_HERBOUW_S_B_11_Doorsnede - Bestaande Toestand.pdf	Em26fnlbBb3+C4CF+6Mk1g==
BA_HERBOUW_S_N_24_Doorsnede - Nieuwe Toestand.pdf	7HsgyBAr/kDmvGr47UjJlA==
BA_HERBOUW_T_B_13_Terreinprofiel links - Bestaande Toestand.pdf	vB4QR99Gwt/5yMEsrEyxGw==
BA_HERBOUW_T_B_14_Terreinprofiel rechts - Bestaande Toestand.pdf	BpqO9kL1EFIJXm1EzBlwDg==
BA_HERBOUW_T_N_27_Terreinprofiel - Nieuwe Toestand.pdf	+xTnhwLwUfPqArvZbwg9zg==