

Overzichtslijst vergunde plannen OMV 2025149606

In deze overzichtslijst staan de plannen die het college vergunt en integraal deel uitmaken van de vergunning. Naast de titel van de plannen staat telkens een unieke "hash"-code van het document. Hiermee controleer je de authenticiteit van de plannen. Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden vermeld staan op de goedgekeurde plannen.

Plannen	Hash code (base64)
BA_ALP_G_B_01_NW-gevel bestaande toestand.pdf	he/dpAa4INkksM2eIetc/Q==
BA_ALP_G_B_02_ZO-gevel bestaande toestand.pdf	bRkhMfeRMhSVWJ8AHZjXeQ==
BA_ALP_G_N_01_NW-gevel nieuwe toestand.pdf	OYLNteGnPNGJR8b93uzfsg==
BA_ALP_G_N_02_ZO-gevel nieuwe toestand.pdf	8G83X9cFTFwxXEGfz6EGdg==
BA_ALP_G_V_01_NW-gevel vergunde toestand.pdf	Ueeh2YyHTXSkCsO0zmx68w==
BA_ALP_G_V_02_ZO-gevel vergunde toestand.pdf	Wj3T6xwXPArVtIEpaCYHw==
BA_ALP_I_B_01_inplantingsplan bestaande toestand.pdf	Qzo2P85mL53dkEhXOI0ALg==
BA_ALP_I_N_01_inplantingsplan nieuwe toestand.pdf	YELfO8xpSOtINW+eWPYIkQ==
BA_ALP_I_V_01_inplantingsplan vergunde toestand.pdf	sjKvZk1Mc1A2rXrdjCd14A==
BA_ALP_P_B_01_rioleringsplan bestaande toestand.pdf	uo0jwal4wT/I5IH75a+3bw==
BA_ALP_P_B_02_plan bestaande toestand +0.pdf	/nneAtqZvulhKqHGSTedog==
BA_ALP_P_B_03_plan bestaande toestand +1.pdf	vohsfAQ4qH/D4pQxgchNSQ==
BA_ALP_P_B_04_plan bestaande toestand +2.pdf	8oZSSSWBsd8rSxNhdnfNAA==
BA_ALP_P_B_05_plan zolder bestaande toestand.pdf	Eh4IN/i0JNyFkgGSDkSxng==

BA_ALP_P_B_06_dakenplan bestaande toestand.pdf	YfMwjeNOTeX0u4PFMAh4xA==
BA_ALP_P_N_01_rioleringsplan nieuwe toestand.pdf	TOAS8dFQuO8eliOj7mnE/A==
BA_ALP_P_N_02_plan nieuwe toestand +0.pdf	SMt8cbSEtx7XBQVYV99r4A==
BA_ALP_P_N_03_plan nieuwe toestand +1.pdf	fG2iCXHMJAShICayVU6dBg==
BA_ALP_P_N_04_plan nieuwe toestand +2.pdf	2R5ePw6dtMV1vOuQPEge4g==
BA_ALP_P_N_05_plan zolder nieuwe toestand.pdf	DPZ2OciQuHwHjNuQ2qtD+A==
BA_ALP_P_N_06_dakenplan nieuwe toestand.pdf	CgYcPj8369IvIEb5xoSsZw==
BA_ALP_P_V_01_rioleringsplan vergunde toestand.pdf	0C3NJZK2Tys5vzHXOicLTA==
BA_ALP_P_V_02_plan vergunde toestand +0.pdf	HoEbbODrDuA9uNACx5vKKw==
BA_ALP_P_V_03_plan vergunde toestand +1.pdf	xmbkDixTRRzypT8/GYidNw==
BA_ALP_P_V_04_plan vergunde toestand +2.pdf	mGaaG+XB00w6J9n7T66xrQ==
BA_ALP_P_V_05_plan zolder vergunde toestand.pdf	6g6GUrHn0fLAG8YWaN3FnA==
BA_ALP_P_V_06_dakenplan vergunde toestand.pdf	00VoH8nz2Oos0a9279x6vw==
BA_ALP_S_B_01_snedede bestaande toestand.pdf	hm7J33i2IfIDP269MC6q+Q==
BA_ALP_S_N_01_snedede nieuwe toestand.pdf	T2q1r93ME6hbuwC64pl48w==
BA_ALP_S_V_01_snedede vergunde toestand.pdf	Myf87f0VqWxeN2+y8Xvbqg==
BA_ALP_T_B_01_terreinprofiel bestaande toestand.pdf	i5W025CsRzj3zUHTb1CkOQ==
BA_ALP_T_N_01_terreinprofiel nieuwe toestand.pdf	UiwQ2urt6mDPZF4+oXFFCQ==

BA_ALP_T_V_01_terreinprofiel vergunde
toestand.pdf

U8uMXZrbRAVfcrotCoWyaA==