

Overzichtslijst vergunde plannen OMV 2025151401

In deze overzichtslijst staan de plannen die het college vergunt en integraal deel uitmaken van de vergunning. Naast de titel van de plannen staat telkens een unieke "hash"-code van het document. Hiermee controleer je de authenticiteit van de plannen. Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden vermeld staan op de goedgekeurde plannen.

Plannen	Hash code (base64)
BA_Coupure Links 245-25 18_G_B_02_achtergevel bestaande toestand.pdf	C2RBCtOWeAldfqmltzzQ+g==
BA_Coupure Links 245-25 18_G_B_03_tuingevel bestaande toestand.pdf	eWtDcfUU0aYBgfQqQAZI4Q==
BA_Coupure Links 245-25 18_G_N_01_voorgevel nieuwe toestand.pdf	dGqToHnaqi62271WijzQHA==
BA_Coupure Links 245-25 18_G_N_02_achtergevel nieuwe toestand.pdf	Dp+A9i2Gx2RUSD69eZrIVA==
BA_Coupure Links 245-25 18_G_N_03_tuingevel nieuwe toestand.pdf	psyl3oJLeWew0Y96QcMW0g==
BA_Coupure Links 245-25 18_G_B_01_voorgevel bestaande toestand.pdf	xeGWTTjIUnzXg7dzdjkVMQ==
BA_Coupure Links 245-25 18_T_B_01_Terreinprofiel bestaande toestand.pdf	kpYoY2n0fbA+o/M5BzRYVA==
BA_Coupure Links 245-25 18_T_N_01_Terreinprofiel nieuwe toestand.pdf	0EuERruTjfrZtiHDcn72dQ==
BA_Coupure Links 245-25 18_P_N_01_kelder nieuwe toestand.pdf	SDAGLug53zB5eafqTneU1Q==
BA_Coupure Links 245-25 18_P_N_05_dakenplan nieuwe toestand.pdf	CJG3qNja6niXj01CI5SmCw==
BA_Coupure Links 245-25 18_P_N_03_1ste verdieping nieuwe toestand.pdf	dQdNb07fAMNgs9z7BHIajA==
BA_Coupure Links 245-25 18_P_B_03_1ste verdieping bestaande toestand.pdf	QWKKIr6ibSqMwZNC3WR3Ow==
BA_Coupure Links 245-25 18_P_N_04_2de verdieping nieuwe toestand.pdf	KG27880+G9fYA+X4YGPm+Q==

BA_Coupure Links 245-25 18_P_B_02_gelijkvloers bestaande toestand.pdf	ZKWWKyp88CcvPAdYY85RTg==
BA_Coupure Links 245-25 18_P_B_01_kelder bestaande toestand.pdf	0Oyp7SPEYyNc3++/gIshZQ==
BA_Coupure Links 245-25 18_P_B_04_2de verdieping bestaande toestand.pdf	T+TLq8fVjvTU mz/eZfFQ5g==
BA_Coupure Links 245-25 18_P_N_02_gelijkvloers nieuwe toestand.pdf	e+HC8O3u91MSk0jvvvdrgQ==
BA_Coupure Links 245-25 18_I_N_01_Inplanting nieuwe toestand.pdf	9iKK3cSBX3PToS+C23pDg==
BA_Coupure Links 245-25 18_I_B_01_Inplanting bestaande toestand.pdf	3duBc4jkMrWQUW6SbEn3Fw==
BA_Coupure Links 245-25 18_L_N_01_Legende nieuwe toestand.pdf	vn2Co5kpCjb1km7pFy/zGg==
BA_Coupure Links 245-25 18_L_B_01_Legende bestaande toestand.pdf	ZLJTizK6PBZR8OLETD4KFQ==
BA_Coupure Links 245-25 18_S_B_01_Snede A bestaande toestand.pdf	i0/YV5QZGKCKXFTKoE sy9g==
BA_Coupure Links 245-25 18_S_N_01_Snede A nieuwe toestand.pdf	AJguYZYdCNDMeXwsyPLd0Q==
BA_Coupure Links 245-25 18_S_B_03_Snede C bestaande toestand.pdf	Xd5y1QHaqhVX+Thq0d1Ctw==
BA_Coupure Links 245-25 18_S_N_02_Snede B nieuwe toestand.pdf	ibz5OksqHpRRlgQk/MdMng==
BA_Coupure Links 245-25 18_S_N_03_Snede C nieuwe toestand.pdf	ZfWv16/h0jM7vu7hqU/WDQ==
BA_Coupure Links 245-25 18_S_B_02_Snede B bestaande toestand.pdf	J4gFP4oeINb0ZLxX/ADSSw==