

## OPSCHRIFT

**Vergadering van:** 17 maart 2015

**Nummer:** 2015\_MC\_00135

**Onderwerp:**

**Problemen veroorzaakt door werken Wolfputstraat. - Sandra Van Renterghem**

**Raadslid(-leden):**

Sandra Van Renterghem - N-VA

**Bevoegd:**

Filip Watteuw

---

## OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

**Toelichting:**

.

**Vraag:**

De werken aan de Wolfputstraat in Oostakker hebben al voor heel wat hinder gezorgd:  
op 10 maart werd een waterleiding geraakt  
op 11 maart opnieuw een waterleiding en ook een elektriciteitsleiding  
dit veroorzaakte telkens hinder voor heel wat huishoudens

Hoe komt het dat er zoveel leidingen beschadigd worden?

Beschikt de aannemer dan niet over de nodige plannen?

Wat loopt er bij deze werken verkeerd?

---

## ANTWOORD

**19 maart 2015**

De aannemer beschikt vanzelfsprekend over alle nodige plannen. Het is echter steeds mogelijk dat er een kleine marge zit op de aanduiding op de plannen en de effectieve ligging van de leidingen in de ondergrond. Dat is de reden dat buizen soms geraakt worden. We kunnen u garanderen dat de aannemer de nodige voorzichtigheid aan de dag legt.

De Stad Gent en de andere betrokken partners zien er nauw op toe dat de aannemer voorzichtig te werk gaat zodat de werf vlot kan blijven verlopen.

---