



Opschrift

Vergadering van 19 oktober 2020

Nummer: 2020_MV_00382

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Van Beverenplein

Raadslid(-leden):

Stijn De Roo - CD&V

Bevoegd: Filip Watteeuw

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

Vorige week trokken verschillende marktkramers die hun kraam hebben op het Van Beverenplein in de Gentenaar aan de alarmbel. Wegens de onvolledige verharding van het plein wordt het plein bij aanhoudende regen herschapen tot een modderpoel en tijdens warme dagen tot een stofwolk. Reeds in februari stelden wij in een SV de vraag of een oplossing kon gevonden worden voor de problematiek. U antwoordde toen dat een volledige verharding van het plein niet mogelijk was en dat een integrale heraanleg van het plein niet in de meerjarenplanning was opgenomen. U zou wel overleggen met de schepen van Markten en Foren om het probleem gezamenlijk aan te pakken.

Vraag:

- 1) Is er reeds overleg gepleegd? Wat is het resultaat van dit overleg?
- 2) Kunnen er tijdelijke oplossingen voorzien worden voor deze problemen? Zo ja, wat is de timing van deze tijdelijke oplossingen?
- 3) Zal er een definitieve oplossing gezocht worden voor de problematiek? Zo ja, wat is de timing van het invoeren van deze definitieve oplossing?

Antwoord

22 oktober 2020

Op het Van Beverenplein is de dubbele bomenrij rondom het marktplein beeldbepalend. De bomen dragen sterk bij aan de belevingswaarde in deze dichtbevolkte buurt. De

wortels van de bomen zitten echter te hoog om verharding met bijhorende funderingen of grasdallen aan te leggen zonder de bomen en wortels te schaden. Dus opnieuw verharden is echt niet mogelijk.

Verder is het ook noodzakelijk om dit ook binnen de bredere context te blijven zien. Ik verwijs hierbij graag naar het bestuursakkoord en het streven naar een klimaatrobuuste stad. Bij aanhoudende regen kunnen er voor een korte periode plassen ontstaan die nu dankzij de dolomietverharding snel kunnen indringen in de ondergrond. De voorbije zomers en bijhorende dalingen van het grondwater hebben de nood aan andere types verhardingen en infiltratie van water in de bodem opnieuw aangetoond. En bij hevige regenval ontstaat er op heel veel plaatsen een overaanbod van water – dat valt niet te vermijden. En dat is natuurlijk wel een probleem voor de marktkramers.

Maar dat betekent niet dat we niets gedaan hebben. Er zijn een aantal zaken afgesproken tussen de verschillende diensten en schepenen:

- De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zal de putten in de dolomietverharding aanvullen.
- Er wordt in verder overleg met dienst Markten en Foren ook gekeken naar andere opties. Misschien zijn er optimalisaties mogelijk bij de opstelling van de markt. Dit kan zowel gaan over het opstellingsplan als over het opstellen en aanrijden van de kramen zelf, waarbij draaien en keren best zoveel mogelijk vermeden wordt.
- Verder bekijken we ook of er andere oplossingen mogelijk zijn in de ondergrond die voorkomen dat putten, en dus waterplassen ontstaan. Misschien zijn er wel innovatieve oplossingen mogelijk die plasvorming voorkomen, en toch waterdoorlatend zijn. Maar zoals eerst gezegd – een echte verharding kan dit niet worden, omwille van de bomen.

We nemen dit dossier terug op om in de komende weken vooruitgang te maken.
