

Opschrift

Vergadering van 16 januari 2023

Nummer: 2023_MV_00013

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Ongeval Gravensteen

Raadslid(-leden):

Karlijn Deene - N-VA

Bevoegd: Sami Souguir

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

-

Vraag:

Recent viel een stuk hout afkomstig van één van de luiken aan de donjon op een bezoeker, die naar het ziekenhuis diende overgebracht te worden. De directeur Historische Huizen verklaarde daags nadien in de pers dat er geen veiligheidsprobleem is: Monumentenwacht screent het gebouw op regelmatige basis.

Vandaar mijn vragen:

1. Hoe vaak screent Monumentenwacht of een andere instantie het Gravensteen op veiligheidsproblemen? Welke (eventuele) veiligheidsproblemen werden tijdens de recentste inspecties gesignaleerd? Zijn er in inspectierapporten van de voorbije jaren specifiek opmerkingen gemaakt over de luiken van de donjon?
2. Welke opvolging is er gegeven aan de inspectierapporten? Werden of worden alle (eventuele) veiligheidsproblemen aangepakt?
3. Heeft er ondertussen een grondige inspectie van de andere luiken van de donjon – en bij uitbreiding van andere luiken in het kasteel – plaatsgevonden?
4. Hoe is het ondertussen met het slachtoffer? Voorziet de Stad Gent in de nodige begeleiding en assistentie (verzekering, ...)?

Antwoord

De inspecties door Monumentenwacht worden aangestuurd door het departement Facility Management. De meest recente screening door Monumentenwacht dateert van 2019. Eerdere inspecties vonden plaats in 2000, 2004, 2009, 2012 en 2015.

In de reguliere werking zijn het ook de plaatselijke erfgoedbewakers en de beherende dienst Historische Huizen die eventuele gebreken signaleren.

In het laatste inspectierapport werden geen opmerkingen gemaakt over de luiken boven op de donjon (met uitzondering van het magere verniswerk van de schietluiken).

Het verwijderen van loszittende brokstukken natuursteen of metselwerk en kleinere herstellingen zoals bijvoorbeeld goten of dakbedekking worden uitgevoerd door Monumentenwacht tijdens hun inspectie. De andere adviezen in het rapport worden naargelang de urgentie door FM opgevolgd.

Er werden geen veiligheidsproblemen op het bezoekersparcours aangegeven in het laatste inspectierapport.

Algemeen wordt in het rapport gesteld dat het gehele object bouwkundig in vrij goede staat is. Enkel de bouwvallige toestand van de voormalige keuken in het noordelijke bijgebouw haalt de conditiemeting van het volledige gebouw naar beneden. Deze zone wacht op restauratie en werd voor het publiek toegankelijk gemaakt. De restauratie van de zone is, zoals u weet, opgenomen in het project Time Castle.

Na het ongeval werden alle luiken in de zone geïnspecteerd en werden gelijkaardige balken aan de onderzijde van de luiken weggehaald. Na overleg met de politie werd de ingestelde veiligheidsperimeter opgeheven.

U begrijpt dat ik uit privacyoverwegingen hier niet kan ingaan op de medische toestand van het slachtoffer.

Wel kan ik meegeven dat mij gemeld werd dat hij het ziekenhuis heeft verlaten. Onze juridische dienst heeft een dossier geopend bij onze verzekeraar en er is contact met zowel het slachtoffer, als het Spaans consulaat. Daarnaast hebben we een maatschappelijk werkster, ondersteund door een Spaanse tolk, aangesteld om het slachtoffer bij te staan om zijn verder verblijf (*zolang hij niet naar huis kan terugkeren*) en desgevallend vervoer met medische begeleiding, te regelen.

De Stad zal de kosten die hieruit voortvloeien ook op zich nemen, in afwachting van een tussenkomst door de verzekering.
