

**Opschrift**

Vergadering van 9 oktober 2023

Nummer: 2023\_MV\_00504

**Onderwerp:**

**Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Staat van de sportzone voor kajakpolo aan de Watersportbaan**

**Raadslid(-leden):**

Bert Misplon - Groen

**Bevoegd:** Sofie Bracke

**Omschrijving van de vraag****Toelichting:**

De watersportbaan werd onlangs gebaggerd. De hele lengte van de roeibaan werd dieper gemaakt door het slib weg te nemen. Blijkbaar is er een stuk dat toch niet gebaggerd is. De terreinen van de kajakpolo in de zwaairom van de Watersportbaan werden niet onder handen genomen.

In de toenmalige projectfiche werd nochtans opgenomen dat de zwaairom onvoldoende diep is voor het volwaardig uitoefenen van kajakpolo.

De club had al haar infrastructuur zoals hun doelen hiervoor afgehaald en waren dus in blijde verwachting.

Want ook zij keken uit naar dieper water voor hun sportzone.

Nu blijft het vervelend bijvoorbeeld dat je bij het omkantelen dicht tegen de rand, je in het slib terechtkomt.

**Vraag:**

- Wat is de reden van het niet baggeren van de speelzone van de kajakpolo club?
- Is de vooropgestelde diepte op het rechte stuk van de Watersportbaan gehaald?

**Antwoord**

In de speelzone van de kajakpolo werd wel degelijk gebaggerd.

Bij de opmaak van het bestek voor de baggerwerken werd met alle sportclubs besproken welke minimale diepte voor hen wenselijk is.

Voor de zone van de kajakpolovelden is de gewenste diepte 1,5 meter. Waarbij uiteraard wel rekening moet gehouden worden met de bestaande schuine talud en de opbouw van de oorspronkelijke Watersportbaan.

Uit de gegevens over de aanleg van de Watersportbaan werd duidelijk dat de eerste 5 meter van de oever in de speelzone, omwille van de aanwezigheid van die schuine talud onder het water, niet kunnen gebaggerd worden.

Tijdens de baggerwerken in de speelzone bleek dat het steenpuin van de oorspronkelijke talud op sommige plaatsen zelfs verder komt dan die 5 meter. Baggeren met risico op het wegnemen van dit deel van de oorspronkelijke talud was daarom op bepaalde plaatsen niet mogelijk.

Op het rechte stuk van de Watersportbaan is de vooropgestelde diepte van minimaal 2 meter gehaald, op vele plaatsen is de diepte nu zelfs 2,1 meter of meer.

---