

Overzichtslijst vergunde plannen OMV 2025019539

In deze overzichtslijst staan de plannen die het college vergunt en integraal deel uitmaken van de vergunning. Naast de titel van de plannen staat telkens een unieke "hash"-code van het document. Hiermee controleer je de authenticiteit van de plannen. Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden vermeld staan op de goedgekeurde plannen.

Plannen	Hash code (base64)
BA_2570222_T_V_07_PIV2 terreinsnede tuinprieel vergund.pdf	BjQ3KUaMJq0jFKIbWyyxUA==
BA_2570222_T_V_04_PIV2 terreinsnede PULPO vergund.pdf	xcNxDy7W7CgHbocSIkiBbw==
BA_2570222_T_V_04_PIV2 terreinsnede PULPO vergund.pdf	xcNxDy7W7CgHbocSIkiBbw==
BA_2570222_T_V_03_terreinsnede nieuw.pdf	n2o7L7HwCzOhzNJvNQolug==
BA_2570222_T_V_01_terreinsnede vergund.pdf	j+Ga5sQc5mOd4l7HCgU9Nw==
BA_2570222_T_N_09_PIV2 terreinsnede tuinprieel nieuw.pdf	KW9ZLtfbuNOIGAHIVYK27A==
BA_2570222_T_N_06_PIV2 terreinsnede PULPO nieuw.pdf	Sgclrxg51EHhHIXeM4X4Q==
BA_2570222_T_N_03_terreinsnede nieuw.pdf	n8j/GHBS2AGZmmOc4WwAYw==
BA_2570222_T_B_08_PIV2 terreinsnede tuinprieel bestaand.pdf	wbRdpuFieyECVKDft4wOAw==
BA_2570222_T_B_05_PIV2 terreinsnede PULPO bestaand.pdf	M5FKpHLw8D3ynTwEL37Xmg==
BA_2570222_T_B_02_terreinsnede bestaand.pdf	01Ea5fwHR/eCZhUuFDisXA==
BA_2570222_S_V_01_snede CD vergund.pdf	IsPL1joHehenQsi5aRWYsQ==
BA_2570222_S_N_05_snede overdekte fietsenstalling.pdf	z8vGGtFzDe+dVgEuom9J8g==
BA_2570222_S_N_04_snede AB nieuw.pdf	eDdP0AHdUzO0VYSp5CoOBw==

BA_2570222_S_N_03_PIV2 snede CD nieuw.pdf	aGPKfYQJEHfJc1agVnbWyA==
BA_2570222_S_B_02_PIV2 snede CD Bestand.pdf	18DEN33+9eZtPplj/K2arA==
BA_2570222_P_V_05_dakverdieping vergund.pdf	D57RNCxkZHBheayJL1CRkg==
BA_2570222_P_V_04_verdieping vergund.pdf	AAbTtKT3my79PnHUQaZlqw==
BA_2570222_P_V_01_gelijkvloers vergund.pdf	z0R5z9yITdB33pdk8p4VEQ==
BA_2570222_P_N_13_PIV2 te regulariseren tuinprieel.pdf	AymPgW3rcHsV/3QsZ2kmWA==
BA_2570222_P_N_10_fundering riolering nieuw.pdf	64rJX922/zSrPU1T/dO2FA==
BA_2570222_P_N_09_dakverdieping nieuw.pdf	dmd+KSDeHHpGZoMspNMzCQ==
BA_2570222_P_N_08_PIV2 verdieping nieuw.pdf	6uj3BSvq1DbnzmPLHMcpOA==
BA_2570222_P_N_03_PIV2 gelijkvloers nieuw PULPO BLOCH.pdf	TLybqKVeaz2OpG6siQFDQw==
BA_2570222_P_B_12_te regulariseren tuinprieel.pdf	a6C+DSUircJuMkUQgUVEkg==
BA_2570222_P_B_11_te slopen autobergplaats.pdf	uq3sdGscsiCISPjEiTTRhw==
BA_2570222_P_B_07_dakverdieping Bestand.pdf	rcuGU0Bhe467FI0TEMDtMQ==
BA_2570222_P_B_06_PIV2 verdieping Bestand.pdf	N41XO6wUiV17yixBKfgbwg==
BA_2570222_P_B_02_PIV2 gelijkvloers Bestand PULPO BLOCH.pdf	GL6iEZEIJZA/85r6rX7QkQ==
BA_2570222_I_V_01_inplanting vergund.pdf	baXqrSNB5zNSjvtZL76YrQ==
BA_2570222_I_N_04_inrichtingsplan.pdf	MV9lpbh4jJvCgAMWshGBXw==
BA_2570222_I_N_03_PIV2 inplanting nieuw.pdf	B66HzyG5k4SpG+eq6KdIIA==

BA_2570222_I_B_02_inplanting bestaand.pdf	EmHu3FcuKT3A73c1268S8g==
BA_2570222_G_V_13_PIV2 gevel oost vergund PULPO BLOCH.pdf	2LOPU7Zfo3VxoPt08M7F6A==
BA_2570222_G_V_07_PIV2 gevel west vergund BLOCH.pdf	qB59h5FhutUYgykuRiODbQ==
BA_2570222_G_V_10_PIV2 gevel zuid vergund PULPO BLOCH.pdf	vyCTbSs9FglyKWm37A9dGQ==
BA_2570222_G_V_04_PIV2 gevel west vergund PULPO.pdf	9mCWZkir30AdScGcUPVXmg==
BA_2570222_G_V_01_PIV2 gevel noord vergund PULPO BLOCH.pdf	MTKRenWokp3XQ735an3ZHA==
BA_2570222_G_N_28_gevels nieuw overdekte fietsenstalling.pdf	hnj8hV54Zwp4uI00LHwZxA==
BA_2570222_G_N_27_PIV2 gevel oost tuinprieel.pdf	ZeoDUcbCEe5aDOvOQV6BtA==
BA_2570222_G_N_26_PIV2 gevel zuid tuinprieel.pdf	CBeLxvQQBkyK1RXm7vOn9g==
BA_2570222_G_N_25_PIV2 gevel west tuinprieel.pdf	n5PFLgz/cVnecYof6ai/aQ==
BA_2570222_G_N_24_PIV2 gevel noord tuinprieel.pdf	JED7xtPpYPCJnlXpRn+6hg==
BA_2570222_G_N_15_PIV2 gevel oost nieuw PULPO BLOCH.pdf	j1Hs5fVklMRP+wRCmJrFqg==
BA_2570222_G_N_12_PIV2 gevel zuid nieuw PULPO BLOCH.pdf	ICYzbKpwyC6+yaUW0uhQSA==
BA_2570222_G_N_09_PIV2 gevel west nieuw BLOCH.pdf	90QFYtyUExniWfh/Ji5XNA==
BA_2570222_G_N_06_PIV2 gevel west nieuw PULPO.pdf	qn+R1muTvDF7HA+x0YvV+g==
BA_2570222_G_N_03_PIV2 gevel noord nieuw PULPO BLOCH.pdf	ehP8vNu5UJY+8jhelRyEFw==
BA_2570222_G_B_23_gevel noord te regulariseren tuinprieel.pdf	gOH2fOhvXWL1ce2xrELssw==
BA_2570222_G_B_22_gevel zuid te regulariseren tuinprieel.pdf	4dv3CQX3Nf4Jiq2mFoWyPA==

BA_2570222_G_B_21_gevel west te regulariseren tuinprieel.pdf	shkGgJ7sDDmBEaJsoyoE6A==
BA_2570222_G_B_20_gevel oost te regulariseren tuinprieel.pdf	H7tgHFOsM0TslgI0Phh9nA==
BA_2570222_G_B_19_gevel oost te slopen autobergplaats.pdf	F0kA4BHWc6v8giv4OwulNQ==
BA_2570222_G_B_18_gevel zuid te slopen autobergplaats.pdf	G2WkyxbZz94IltTn3Zp52Q==
BA_2570222_G_B_17_gevel west te slopen autobergplaats.pdf	rYCn++Bpidzm7+Gm1VPMOw==
BA_2570222_G_B_16_gevel noord te slopen autobergplaats.pdf	79MWn+MIDw6wCB76xf/VTA==
BA_2570222_G_B_14_PIV2 gevel oost bestaand PULPO BLOCH.pdf	fHsA2yOjfe4gORpwObv/DA==
BA_2570222_G_B_11_PIV2 gevel zuid bestaand PULPO BLOCH.pdf	MkYa2duJJJ2r+JxLVBQhCA==
BA_2570222_G_B_08_PIV2 gevel west bestaand BLOCH.pdf	eTu1GRadnuf4juruYTo2cQ==
BA_2570222_G_B_05_PIV2 gevel west bestaand PULPO.pdf	jekFzEi/YbARs0ICIVbYsA==
BA_2570222_G_B_02_PIV2 gevel noord bestaand PULPO BLOCH.pdf	95sTWAC6FBXxBurh0U1sjQ==