

Situatie voetpaden Roodborstjesstraat Wondelgem op 23/09/2023  
**NOG STEEDS ONVERANDERD...**



Zeer ontoegankelijke voetpaden, door “Dolomiet (?)” met veel kiezelstenen!

Problemen voor mensen met kinderwagen, rollator, rolstoelen enz... en oudere mensen, die noodgedwongen op straat wandelen.

Niet veilig!



Uitstekende putdeksels... Struikelgevaar !!!!!!!



Onkruid dat welig tiert...

en zelfs de riolering overwoekerd.



# Overig Fotomateriaal



101 Roodborstjesstraat - Google

google.be/maps/@51.0815414,3.7064811,3a,75y,200.01h,74.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1szc\_k03HttOhJknNg-FzX0gl2e0l7i16384!8i8192?hl=nl&e...

Roodborstjesstraat, 9032 Gent

101 Roodborstjesstraat  
Gent, Vlaams Gewest  
Google Street View  
mei 2023 Meer datums bekijken

Roodborstjesstraat

Google

Opnamedatum afbeelding: mei 2023 © 2023 Google België Voorwaarden Privacy Probleem melden

Typ hier om te zoeken

10:37  
27/09/2023

# Situatie kruispunt met Westergemstraat







