

Opmerking_Registratie

Put langs de kant van de weg

Putten in de macadam

Putten langs de rand van de weg, gevaarlijk

Putten in rijweg

Putje in het midden van de rijweg

Putten langs de rand van de rijweg

Put in rijweg

Put in rijweg

Put in het midden van de rijweg

Verzakking rijweg met grote plasvorming als gevolg (afmetingen plas: 4m op 1,5m)

Opmerking_Uitvoering

Opvullen met KWS

Putten opvullen met KWS, putten zijn tussen nr 1 en Antwerpsesteenweg, hersteld in nr 6970

Putten opvullen met KWS

Putten opvullen met KWS

Putje opvullen met KWS

Putten langs de rand van de weg opvullen

Put opvullen met KWS

Putten opvullen met zakjes KWS

Put midden van de rijweg bij het binnenrijden komende van de Antwerpse steenweg, ook verderop langs de r

Graag een laagje opgieten, baan ligt wat gebroken maar nog niet los.

Soort_Melding_Registratie	Soort_Melding_Uitvoering	Effectieve_Begindatum
VERZAKKING/PUT	VERZAKKING/PUT	7/12/2017
VERZAKKING/PUT	VERZAKKING/PUT	29/01/2018
VERZAKKING/PUT	VERZAKKING/PUT	8/01/2018
VERZAKKING/PUT	VERZAKKING/PUT	8/01/2018
VERZAKKING/PUT	VERZAKKING/PUT	22/02/2018
VERZAKKING/PUT	VERZAKKING/PUT	21/02/2018
VERZAKKING/PUT	VERZAKKING/PUT	8/02/2018
VERZAKKING/PUT	VERZAKKING/PUT	4/04/2018
VERZAKKING/PUT	VERZAKKING/PUT	3/09/2018
VERZAKKING/PUT	VERZAKKING/PUT	22/11/2018

Effectieve_Einddatum

7/12/2017
29/01/2018
8/01/2018
8/01/2018
22/02/2018
21/02/2018
8/02/2018
4/04/2018
3/09/2018
22/11/2018