

Overzichtslijst vergunde plannen OMV 2024055817

In deze overzichtslijst staan de plannen die het college vergunt en integraal deel uitmaken van de vergunning. Naast de titel van de plannen staat telkens een unieke "hash"-code van het document. Hiermee controleer je de authenticiteit van de plannen. Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden vermeld staan op de goedgekeurde plannen.

Plannen	Hash code (base64)
BA_Eénggezinswoning met daktuin_T_B_1Terreinprofiel Bestaande Toestand.pdf	qvngnea/vBAF7KawmaPP0g==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_T_N_1Terreinprofiel Nieuwe Toestand.pdf	hJAni51WBZTfAj+1bG/YRg==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_T_V_1Terreinprofiel Vergunde Toestand.pdf	wJOlqOFI9/mKUm2B+tpAuA==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_S_B_1Snede AA' BestaandeToestand.pdf	RS32/uS+q7nytTicz+Y+BQ==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_S_N_1Snede AA' NieuweToestand.pdf	xxa/WeZDhbcV2qwX3XEoFA==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_S_V_1Snede AA' Vergunde Toestand.pdf	1iHPCKNyIP9cWHSVdDEFuw==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_P_B_1Plan Fundering Bestaande Toestand.pdf	PRbV7EmPVHd64UrOIdFv9Q==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_P_V_2Plan Gelijkvloers Vergunde Toestand.pdf	DoppTok2y6kIBSiReKmFpQ==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_P_N_2Plan Gelijkvloers Nieuwe Toestand.pdf	OdB3hs34GjwfYyLIpVJQ/g==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_P_B_2Plan Gelijkvloers Bestaande Toestand.pdf	l0EKyn6WwdUqUv8kFNn+9A==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_P_V_3Plan Verdieping +01 Vergunde Toestand.pdf	ftfwHu1zBieJbkj9arVR8w==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_P_N_3Plan Verdieping +01 Nieuwe Toestand.pdf	szjcc2+Pwrj9pcBmfQkFOQ==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_P_B_3Plan Verdieping +01 Bestaande Toestand.pdf	HnONG3sAPRHBI1zalJEWfQ==

BA_Eénggezinswoning met daktuin_P_V_1Plan Fundering Vergunde Toestand.pdf	SohKBUDfqPEPUZUGvf3luw==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_P_N_1Plan Fundering Nieuwe Toestand.pdf	bSxLTKeEwdQ8UZ2VPho6Ug==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_L_1Legende.pdf	LrcBnMbj7R3UJS4qDOTbw==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_I_B_1Inplantingsplan Bestaande Toestand.pdf	KYaYBGICaG1mUzh9CVy5Bg==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_I_N_1Inplantingsplan Nieuwe Toestand.pdf	J9IRQ62UenSmLihMnAe1cg==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_I_V_1Inplantingsplan Vergunde Toestand.pdf	+5WRYwqvvy/0RF6//phiLyQ==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_G_V_1Voorgevel Vergunde Toestand.pdf	3HXJ4XsB8bHhI0h27U6Luw==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_G_N_1Voorgevel Nieuwe Toestand.pdf	pvMyDeCKwOdBSQvwRG3/Gw==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_G_V_2Achtergevel Vergunde Toestand.pdf	iXvLIOUCEcQGoyEx3zloFA==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_G_N_2Achtergevel Nieuwe Toestand.pdf	FyLZmn4j7h3khYk0J9tpRA==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_G_B_1Voorgevel Bestaande Toestand.pdf	Y9+n3dfK4aeJ2cGBwe0Wmw==
BA_Eénggezinswoning met daktuin_G_B_2Achtergevel Bestaande Toestand.pdf	pRAyak/JeccPibITwh91Bw==