

### **Overzichtslijst vergunde plannen OMV 2025033105**

In deze overzichtslijst staan de plannen die het college vergunt en integraal deel uitmaken van de vergunning. Naast de titel van de plannen staat telkens een unieke "hash"-code van het document. Hiermee controleer je de authenticiteit van de plannen. Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

**Opgelet, er kunnen voorwaarden vermeld staan op de goedgekeurde plannen.**

<b>Plannen</b>	<b>Hash code (base64)</b>
BA_231117_L-Legende b.pdf	qjEp3DV3POGelJRSSNuRQ==
BA_231117_T_N_01-Terreinprofiel eigen terrein - nieuwe toestand-.pdf	ZIT/uQuqxA4q5/u9Cfuedg==
BA_231117_T_B_04-terreinprofiel eigen terrein B - bestaande toestand-.pdf	lxhD5V5Q3yv9Ob033xuziA==
BA_231117_T_N_03-Terreinprofiel buur rechts - nieuwe toestand.pdf	+gYybVsbQplpHgVOtMP0cw==
BA_231117_T_B_03-Terreinprofiel buur rechts - bestaande toestand-.pdf	ygbESiSsUCMcrWb+aihhpQ==
BA_231117_T_N_04-terreinprofiel eigen terrein B - nieuwe toestand-.pdf	9hafsdDZ5TGz43Fb0Nyeg==
BA_231117_T_B_01-Terreinprofiel eigen terrein - bestaande toestand-.pdf	+nJymi8RU7cYLTqMZJIWdQ==
BA_231117_T_N_02-Terreinprofiel buur links - nieuwe toestand-.pdf	ryMkdr35zYAlfP07HLW+dA==
BA_231117_T_B_02-Terreinprofiel buur links - bestaande toestand-.pdf	dKvQGUFVuzI2+mNGd2RW1g==
BA_231117_S_B_01-Doorsnede AA_ - bestaande toestand-.pdf	M+HpylfYruGSRkXvtuVg6g==
BA_231117_S_N_01-Doorsnede AA_ - nieuwe toestand-.pdf	07ghgkn5uWPKb4XWp3vr5Q==
BA_231117_P_B_00-Gelijkvloers - bestaande toestand-.pdf	dG9OrrP3ZNB8SCBlSR2fXg==
BA_231117_P_N_02-9de verdieping - nieuwe toestand-.pdf	HIQH7ktuQLOvX5Yvllxb3A==
BA_231117_P_N_01-Eerste verdieping - nieuwe toestand-.pdf	R/ObjzIbj7QrpKYH0xCEQ==

BA_231117_P_B_02-9de verdieping - bestaande toestand-.pdf	wcRhjxHjJCKsEeGhsEKOcQ==
BA_231117_P_B_01-Eerste verdieping - bestaande toestand-.pdf	QUi2jHD3s/3z9nO6+1OACw==
BA_231117_P_B_01-Funderings- en rioleringsplan-.pdf	ZnfgFeDivqMQdHfrNjv/8A==
BA_231117_I_B-Inplantingsplan - bestaande toestand-.pdf	+fAc8yAobNGoYn7b/Sxxpg==
BA_231117_I_N-Inplantingsplan - nieuwe toestand-.pdf	WoqEbOSD/IGJVIQZC7gErQ==
BA_231117_G_B_01-Voorgevel - bestaande toestand-.pdf	IURm35a8mx5tZ9xtrUd2yg==
BA_231117_G_N_03-Achtergevel - nieuwe toestand-.pdf	JFYQHtemrWI86vZVIREviQ==
BA_231117_G_B_03-Achtergevel - bestaande toestand-.pdf	QgfGtN/dUdAUtj+X7AlbnQ==
BA_231117_G_B_04-Linker zijgevel - bestaande toestand.pdf	RbaE5tDG7QjTILSEDbgjqQ==
BA_231117_G_B_02-Rechter zijgevel - bestaande toestand-.pdf	4JAOERpF27LGiVKHpOsQbQ==
BA_231117_G_N_01-Voorgevel - nieuwe toestand-.pdf	cAPFM2SbBmCP68EjJMxGvQ==
BA_231117_G_N_02-Rechter zijgevel - nieuwe toestand-.pdf	H1TsQ9aIDSTMHDJbhWQStA==
BA_231117_G_N_04-Linker zijgevel - nieuwe toestand.pdf	g9eaC3Bvt1bgcaLdBYU2ww==