

Overzichtslijst vergunde plannen OMV 2025114004

In deze overzichtslijst staan de plannen die het college vergunt en integraal deel uitmaken van de vergunning. Naast de titel van de plannen staat telkens een unieke "hash"-code van het document. Hiermee controleer je de authenticiteit van de plannen. Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden vermeld staan op de goedgekeurde plannen.

Plannen	Hash code (base64)
BA_Vrijdagmarkt 11_D_N_L4_ Detailtekening luifel 1 nieuwe toestand.pdf	yBA813AI0z5aLcDemz41iw==
BA_Vrijdagmarkt 11_D_N_L1_ Detailtekening logo 1 nieuwe toestand.pdf	iVBjpwtknV4nVgROI23YSA==
BA_Vrijdagmarkt 11_D_N_L2_ Detailtekening empanada nieuwe toestand.pdf	Tr0yjXolu8Lf+KS4ZmrRHw==
BA_Vrijdagmarkt 11_D_N_L3_ Detailtekening logo 2 nieuwe toestand.pdf	EVUTe8fDoYz61XnlkA8Ykg==
BA_Vrijdagmarkt 11_D_N_L5_ Detailtekening luifel 2 nieuwe toestand.pdf	ARMQuIw7gZM1NWYUwB3ffQ==
BA_Vrijdagmarkt 11_D_N_L6_ Detailtekening luifel 3 nieuwe toestand.pdf	Or1B+5dlhnEAS96+pfFr+Q==
BA_Vrijdagmarkt 11_D_N_L7_ Detailtekening doosletters nieuwe toestand.pdf	70yFqO3QZKlAk4LFvZktgg==
BA_Vrijdagmarkt 11_D_N_L8_ Detailtekening logo 3 nieuwe toestand.pdf	VULp8xFnTJCni3MwpS/qlg==
BA_Vrijdagmarkt 11_G_B_1_ Geveltekenening voorgevel bestaande toestand.pdf	hrT/WhN4gQimK0oIE8885Q==
BA_Vrijdagmarkt 11_G_B_2_ Geveltekening zijgevel bestaande toestand.pdf	IXSGdxNQKEt5UeZepHeMPQ==
BA_Vrijdagmarkt 11_G_N_1_ Geveltekening voorgevel nieuwe toestand.pdf	h+8XvXEo5MogPyuNZ6EOow==
BA_Vrijdagmarkt 11_G_N_2_ Geveltekening zijgevel nieuwe toestand.pdf	B1W96B2PQ8zqC0cCePibLw==
BA_Vrijdagmarkt 11_I_B_1_ Inplantingsplan bestaande toestand.pdf	aGcpk3bf7DxcmJdAv/1wnQ==

BA_Vrijdagmarkt 11_L_B_1_ Legende bestaande toestand.pdf	q0WdM5SgsZwH/YcJnSVtBQ==
BA_Vrijdagmarkt 11_L_N_1_ Legende nieuwe toestand.pdf	wRQyM8+t1eSA6mVuUJElow==
BA_Vrijdagmarkt 11_P_B_-1_ Riolerings- en kelderplan bestaande toestand.pdf	hZjA8HCkkdWKqKvqUw+OGA==
BA_Vrijdagmarkt 11_P_B_0_ Grondplan gelijkvloers bestaande toestand.pdf	PJuVK3jYJ8+RCv8p81uYog==
BA_Vrijdagmarkt 11_P_B_1_ Grondplan verdieping bestaande toestand.pdf	UOCOZ9lwbiMEx8dr6z1spA==
BA_Vrijdagmarkt 11_P_B_2_ Grondplan zolderverdiep bestaande toestand.pdf	V6YH/ffYbKLTXNFGK1jkHg==
BA_Vrijdagmarkt 11_P_N_-1_ Riolerings- en kelderplan nieuwe toestand.pdf	PSMETMQ1/p1ygHf1eQmvfg==
BA_Vrijdagmarkt 11_P_N_0_ Grondplan gelijkvloers nieuwe toestand.pdf	XUtq18qjtKfnMssLGvjrrg==
BA_Vrijdagmarkt 11_P_N_1_ Grondplan verdieping nieuwe toestand.pdf	2ReTTE4PwwVYmSU6qLDGiA==
BA_Vrijdagmarkt 11_P_N_2_ Grondplan zolderverdiep nieuwe toestand.pdf	wz/y08fDVsh+ciueyqgxyg==
BA_Vrijdagmarkt 11_S_B_A_ Doorsnede AA bestaande toestand.pdf	ifz/y8C003AvTprtnRV1cw==
BA_Vrijdagmarkt 11_S_N_A_ Doorsnede AA nieuwe toestand.pdf	8ng8X6fxwktjsrQCp7rrJQ==